



REPUBLIKA E SHQIPËRISË  
BASHKIA VLORË  
DREJTORIA E MBROJTJES CIVILE

Nr. 974 prot.

Vlorë, më 22/01 2024

**PROJEKT -VENDIM**

**PËR**

**MIRATIMIN E VLERËS FINANCIARE TË DËMEVE TË SHKAKTUARA NGA  
DJEGIA E BANESËS TË Z. ALEKSANDËR KAMBERAJ, BARDHYL MELI DHE  
IMER METAJ, DHE SHPËRBLIMIN FINANCIAR NGA ANA E BASHKISË  
VLORË.**

Këshilli i Bashkisë Vlorë në zbatim të ligjit nr. 139/2015 “Për vetëqeverisjen vendore” neni 8 pika 2, neni 9/1 pika b, neni 29/1, neni 54 pika dh ,të ligjit nr.45/2019 datë 18.07.2019 “Për mbrojtjen civile”,në VKM Nr. 329 data 16.05.2012 “Për kriteret dhe procedurat e dhënies së ndihmës shtetërore financiare për mbulimin e dëmeve të shkaktuara nga fatkeqësi natyrore ose fatkeqësi të tjera të shkaktuara nga veprimtaria njerëzore” paragrafi III/ë dhe pika 3/a, pasi mori në shqyrtim materialin e përgatitur nga Drejtoria e Mbrojtjes Civile, Drejtoria e Financës dhe Këshilli i Qarkut Vlorë,

**VENDOSI:**

1.Të miratojë vlerën financiare të dëmeve të shkaktuara nga djegia në banesën e z.Aleksandër Kamberaj,e ndodhur në lagjen “Babicë Kodër”, Njësia Administrative Qëndër, Bashkia Vlorë, në datën 03.11.2023, sipas preventivit të hartuar nga ekspertët e Këshillit të Qarkut Vlorë përkatësisht në masën:

- 379.548(treqind e shtatëdhjet e nëntë mijë e pesëqind e dyzet e tetë ) lekë për punime ndërtimi. (759.097x50% )
- 121.917(njëqind e njëzetë e një mijë e nëntëqind e shtatëmbëdhjet ) lekë për mobilje dhe pajisje elektroshtëpiake

2. Të miratojë vlerën financiare të dëmeve të shkaktuara nga djegia në banesën e z.Bardhyl Meli, e ndodhur në lagjen “Hajro Çakëri”, Rajoni Nr.1, Bashkia Vlorë, në datën 28.11.2023, sipas preventivit të hartuar nga ekspertët e Këshillit të Qarkut Vlorë përkatësisht në masën:

- 38.338(tridhjetë e tetë mijë e treqind e tridhjetë e tetë) lekë për punime ndërtimi (76.661x50%).
- 362.209(treqindë e gjastëdhjetë e dy mijë dyqindë e nëntë) lekë për mobilje dhe pajisje elektroshtëpiake.

3. Të miratojë vlerën financiare të dëmeve të shkaktuara nga djegia në banesën e z.Imer Metaj, e ndodhur në “Hajro Çakëri”, Rajoni Nr.1, Bashkia Vlorë, në datën 28.11.2023, sipas preventivit të hartuar nga ekspertët e Këshillit të Qarkut Vlorë përkatësisht në masën

- 31.849(tridhjetë e një mijë e tetëqind dyzetë e nëntë) lekë për punime ndërtimi (63.669x50%).
- 57.445(pesëdhjet e shtatë mijë e katër qindë e dyzetë e pesë) lekë për mobilje dhe pajisje elektroshtëpiake.

- Shpërblimi financiar do të përballohet nga fondi i emergjencave civile të Bashkisë Vlorë.
- Për zbatimin e këtij vendimi ngarkohet Drejtoria e Financë-Buxhetit dhe Drejtoria e Mbrojtjes Civile pranë Bashkisë Vlorë.
- Ky vendim hyn në fuqi sipas ligjit nr.139/2015 datë 17.12.2015, neni 55 pika .

Konceptoi: E.Kamberi

Miratoi: A.Spaho

**KRYETAR**  
**ERMAL DREDHA**



REPUBLIKA E SHQIPËRISË  
BASHKIA V Lorë  
DREJTORIA E MBROJTJES CIVILE

Nr. 974 prot.

Vlorë, më 22.01 2024

RELACION

PËR

**PROJEKT-VENDIMIN “PËR MIRATIMIN E VLERËS FINANCIARE TË DËMEVE TË SHKAKTUARA NGA DJEGIA NË BANESËN E Z.ALEKSANDËR KAMBERAJ NË DATËN 03.11.2023 DHE SHPËRBLIMI FINANCIAR NGA ANA E BASHKISË V Lorë “**

Në zbatim të VKM Nr. 329 datë 16.05.2012 “Për kriteret dhe procedurat e dhënies së ndihmës shtetërore financiare për mbulimin e dëmeve të shkaktuara nga fatkeqësi natyrore ose fatkeqësi të tjera të shkaktuara nga veprimtaria njerëzore”, në Bashkinë Vlorë, në datën 06.11.2023 ka paraqitur kërkesën z. Aleksandër Kamberaj me Nr.13604 prot, për shkak të djegies së banesës e ndodhur në lagjen "Babicë Kodër", Njësia Administrative Qëndër, Bashkia Vlorë.

Komisioni i Bashkisë Vlorë i ngritur me Urdhërin e Brendshëm Nr. 12 datë 19.01.2023 të Kryetarit të Bashkisë Vlorë ,shkoi në banesë për të konstatuar dëmet e shkaktuara nga djegia.

Mbas hartimit të proces-verbalit të konstatimit të gjendjes së banesës në datë 13.11.2023, është vijuar me shkresën përcjellëse me Nr.13604/1prot, date 20.12.2023 “Dërgohet dokumentacioni për banesën e djegur të z. Aleksandër Kamberaj, në Këshillin e Qarkut Vlorë për të vazhduar me preventivat e vlerësimit të dëmeve nga komisioni i ekspertëve.

Këshilli i Qarkut Vlorë me shkresën Nr.2937/01prot, datë 05.01.2024 “Dërgim preventivi dhe dokumentacioni i banesës së djegur të z. Aleksandër Kamberaj në lagjen

“Babicë Kodër” Njësia Administrative Qëndër, ka dërguar preventivin e hartuar nga komisioni i ekspertëve, nga ku rezulton:

1. Vlera e dëmeve në banesën e z.Aleksandër Kamberaj është 501.465 (pesëqind e një mijë e katër qind e gjashtëdjet e pesë) lekë

Aktualisht Bashkia Vlorë ka mundësi financiare për të ndihmuar familjen për banesën e djegur.

Për sa më lart i kërkojmë Këshillit të Bashkisë të miratojë vlerën financiare të dëmeve të shkaktuara nga djegia në banesën e z.Aleksandër Kamberaj në datën 03.11.2023 sipas preventivit të hartuar nga ekspertët e Këshillit të Qarkut Vlorë dhe shpërblimin financiar i cili do të përballohet nga fondi i Emergjencave Civile i Bashkisë Vlorë.

Konceptoi: *E. Kamberi*



**DREJTOR**

**AULON SPAHO**





REPUBLIKA E SHQIPËRISË  
BASHKIA V Lorë  
DREJTORIA E MBROJTJES CIVILE

Nr. 974 prot.

Vlorë, më 22.01 2024

RELACION

PËR

**PROJEKT-VENDIMIN “PËR MIRATIMIN E VLERËS FINANCIARE TË  
DËMEVE TË SHKAKTUARA NGA DJEGIA NË BANESËN E Z.IMER  
METAJ,Z.BARDHYL MELI DHE SHPËRBLIMI FINANCIAR NGA ANA E  
BASHKISË V Lorë “**

Në zbatim të VKM Nr. 329 datë 16.05.2012 “Për kriteret dhe procedurat e dhënies së ndihmës shtetërore financiare për mbulimin e dëmeve të shkaktuara nga fatkeqësi natyrore ose fatkeqësi të tjera të shkaktuara nga veprimtaria njerëzore”.

Komisioni i Bashkisë Vlorë i ngritur me Urdhërin e Brendshëm Nr.301 datë 08.09.2023 të Kryetarit të Bashkisë Vlorë ,shkoi në banesë për të konstatuar dëmet e shkaktuara nga djegia.

1- z.Imer Metaj në datën 04.12.2023 ka paraqitur kërkesën me Nr15121 prot, për shkak të djegies së banesës e ndodhur në lagjen "Harjo Çakëri", Rajoni Nr.1, Bashkia Vlorë.

Mbas hartimit të proces-verbalit të konstatimit të gjendjes së banesës në datë 08.12.2023, është vijuar me shkresën përcjellëse me Nr.15121/1 prot, datë 15.12.2023 Dërgohet dokumentacioni për banesën e djegur të z.Imer Metaj, në Këshillin e Qarkut Vlorë për të vazhduar me preventivat e vlerësimit të dëmeve nga komisioni i ekspertëve.

Këshilli i Qarkut Vlorë me shkresën Nr.2929/01, datë 05.12.2024 “Dërgim preventivi dhe dokumentacioni i banesës së djegur të z.Imer Metaj ka dërguar preventivin e hartuar nga komisioni i ekspertëve, nga ku rezulton:

- Vlera e dëmeve në banesën e z.Imer Metaj është 89.294(tetëdhjet e nëntë mijë e dyqind nëntëdhjet e katër ) lekë.

2- z.Bardhyl Meli në datën 30.11.2023 ka paraqitur kërkesën me Nr.14951 prot, për shkak të djegies së banesës e ndodhur në lagjen “Hajro Çakërri”, Rajoni Nr 1, Bashkia Vlorë.

Mbas hartimit të proces-verbalit të konstatimit të gjendjes së banesës në datë 08.12.2023, është vijuar me shkresën përcjellëse me Nr.14951/1 prot, datë 15.12.2023 Dërgohet dokumentacioni për banesën e djegur të z.Bardhyl Meli, në Këshillin e Qarkut Vlorë për të vazhduar me preventivat e vlerësimit të dëmeve nga komisioni i ekspertëve.

Këshilli i Qarkut Vlorë me shkresën Nr.2928/1, datë 05.01.2024 “Dërgim preventivi dhe dokumentacioni i banesës së djegur të z.Bardhyl Meli ka dërguar preventivin e hartuar nga komisioni i ekspertëve, nga ku rezulton:

- Vlera e dëmeve në banesën e z.Bardhyl Meli është 400.547 (katërqind mijë e pesëqind e dyzet e shtatë ) lekë.

Aktualisht Bashkia Vlorë ka mundësi financiare për të ndihmuar familjet për banesat e djegura.

Për sa më lart i kërkojmë Këshillit të Bashkisë të miratojë vlerën financiare të dëmeve të shkaktuara nga djegia në banesat e z.Imer Metaj dhe z.Bardhyl Meli sipas preventivit të hartuar nga ekspertët e Këshillit të Qarkut Vlorë dhe shpërblimin financiar i cili do të përballohet nga fondi i Emergjencave Civile i Bashkisë Vlorë

Konceptoi: E.Kamberi



**DREJTOR**

**AULON SPAHO**





REPUBLIKA E SHQIPËRISË  
KËSHILLI I QARKUT VLORË  
KOMISIONI I VLERËSIMIT TË DËMEVE NË FATKEQËSITË NATYRORE

**PROCES – VERBAL VERIFIKIMI**

I mbajtur sot më datë 26.12.2023 nga Komisioni i ngritur pranë Këshillit të Qarkut Vlorë me Urdhër të Brendshëm Nr.07, datë 04.01.2023 (Nr. 21 prot, datë 04.01.2023) “Për ngritjen e komisionit të vlerësimit të gjendjes në banesat e dëmtuara nga fatkeqësi natyrore dhe fatkeqësi të tjera të shkaktuara nga veprimtaria njerëzore” për vitin 2023, i përbërë nga :

Muhedin Bego, Blerina Lula dhe Alma Myrtaj pasi mori në shqyrtim dokumentacionin e dërguar nga ana e Bashkisë Vlorë protokolluar pranë Këshillit të Qarkut Vlorë Nr. 2928 Prot, datë 22.12.2023, verifikoi se dokumentacioni i dërguar i përkiste objektit të djegur të Z. Bardhyl Meli, banuese në lagjen “Hajro Çakërrri”, Rajoni Nr. 1, bashkia Vlorë, në konstatimin e të cilit së bashku me komisionin e konstatimit të bashkisë Vlorë ishte prezent edhe komisioni i vlerësimit të Këshillit të Qarkut Vlorë. Nga situata në shëpinë e të dëmtuarit, banesa është një objekt 2 (dy) katësh me çati të përbashkët. Si pasojë e zjarrit është dëmtuar plotësisht banesa. Janë dëmtuar dyshemeja prej trarësh druri, çatia dhe të gjitha orenditë. Nga verifikimi në vend janë dëmtuar plotësisht 1 (një) derë e jashtme, 5 (pesë) dyer të brendshme, 5 (pesë) dritare, 2 (dy) dollap rrobash, 2 (dy) krevat me dyshek, 2 (dy) divan, 1 (një) sobë, 3 (tre) ml guzhinë, 1 (një) televizor, 1 (një) lavatriçe, 1 (një) frigorifer.

Bashkangjitur proces verbalit preventivi dhe CD me foto të objektit të dëmtuar.

**KOMISIONI**

**Muhedin Bego**

**Blerina Lula**

**Alma Myrtaj**



REPUBLIKA E SHQIPËRISË  
KËSHILLI I QARKUT VLORË

PREVENTIV

Shtëpi e dëmtuar e Z. Bardhyl Meli

Nr.	Nr. An.	Përshkrimi I punimeve	Njësia	Sasi	Çmimi	Vlefte
<b>A</b>						
<b>PUNIME NDERTIMI</b>						
1	1	<b>Punime dheu</b>				
		Transport dheu me auto 5 km	m <sup>3</sup>	100	303	30,300
					<b>shuma 1</b>	<b>30,300</b>
<b>2 Punime te tjera</b>						
1	An.	Tavan me veshje druri	m <sup>2</sup>	129	2,583	333,207
2	279	Shtrese me derrase dysheme 2.5cm + listela	m <sup>2</sup>	85	1,575	133,875
3	An.	Prishje suvatim muri	m <sup>2</sup>	150	146	21,900
4	226	Cati me tjegulla vendi, K.D, h.d-6m, vendi	m <sup>2</sup>	50.6	3,720	188,232
					<b>shuma 2</b>	<b>677,214</b>
<b>3 Punime suvatimi</b>						
1	404/1	Lyerje me hidromat/boje plastike	m <sup>2</sup>	289.56	145	41,986
2	310	Suvatim I brendshem mur tulle llac I perzier	m <sup>2</sup>	289.56	618	178,948
					<b>shuma 3</b>	<b>220,934</b>
<b>4 Punime dyer dritare</b>						
1	An.	F.V Dritare d/alumini rreshqitese spesor 1.3/dopio xham	m <sup>2</sup>	11.20	8,989	100,677
2	An.	Dyer te brendshme tamburato te thjeshta/me dekor	m <sup>2</sup>	9.45	9,725	91,901
3	An.	Dyer te jashtme te blinduara veshur me rimeso	m <sup>2</sup>	2.20	19,678	43,292
					<b>shuma 4</b>	<b>235,870</b>
<b>5 Punime elektrike</b>						
1	480	F.V tuba plastmasi ø 11-13 mm	ml	200	90	18,000
2	480/1	F.V tuba plastmasi ø 18-21 mm	ml	200	94	18,800
3	481/1	F.V percjellesa PV - 500 1.5 mm <sup>2</sup>	ml	200	32	6,400
4	481/2	F.V percjellesa PV - 500 2.5 mm <sup>2</sup>	ml	200	39	7,800
5	483	F.V priza brenda murit 10A	cope	13	465	6,045
6	485	F.V priza me nulifikim	cope	6	465	2,790
7	483	F.V celesa elektrik te zakonshem brenda murit	cope	6	409	2,454
8	487	Kuti plastike celesa dhe priza	cope	27	100	2,700
9	An.	Kuti shperndarese plastike PT6	cope	7	383	2,681
10	An.	Kuader brenda ap. me 5 aut. + 1 celes elektromanjetik (salvavita)	cope	1	6425	6,425
11	486	F.V. portollampe elektrike	cope	6	217	1,302
12	An.	Priza televizori	cope	2	632	1,264
					<b>shuma 5</b>	<b>76,661</b>




					<b>Shuma A</b>	<b>1,240,979</b>
<b>B</b>	<b>MOBILJE DHE PAJISJE ELEKTROSHTETIAKE</b>					
	1	Lavatrice	cope	1	32,269	32,269
	2	Televizor	cope	1	26,572	26,572
	3	Dollap rrobash	cope	2	40,000	80,000
	4	Krevat tek	cope	2	10,100	20,200
	5	Dyshek	cope	2	8,000	16,000
	6	Divan	cope	2	8,000	16,000
	7	Sobe	cope	1	33,333	33,333
	8	Guzhine	cope	1	90,000	90,000
	9	Frigorifer	cope	1	47,835	47,835
					<b>Shuma B</b>	<b>362,209</b>
					<b>Shuma A + B</b>	<b>1,603,188</b>

Çmimet për hartimin e këtij preventivi janë marrë nga manuali i Entit të Banesave për vitin 2016 (protokolluar në K.Q. Vlorë Nr. 1159/3, datë 31.05.2017 dhe rikonfirmuar Nr. 21/1, datë 14.01.2022) e në vazhdim për punimet e ndërtimit dhe nga Drejtoria Rajonale e Tatimeve Vlorë për vitin 2016 (protokolluar në K.Q. Vlorë Nr. 1035/1, date 27.04.2016 nga D.R.T Vlorë dhe shkresë nr. 353/4 prot datë 04.11.2019 si dhe shkresë Nr.20/1 prot, datë 07.03.2022 të Sektorit të Monitorimit Territorial/Drejtoria e Përgjithëshme e Tatimeve )

**KOMISIONI**


**Spec. Shërbime. Muhedin BEGO**



**Ing. Blerina LULA**



**Juriste. Alma Myrtaj**





REPUBLIKA E SHQIPËRISË  
KËSHILLI I QARKUT VLORË  
KOMISIONI I VLERËSIMIT TË DËMEVE NË FATKEQËSITË NATYRORE

**PROCES – VERBAL VERIFIKIMI**

I mbajtur sot më datë 03.01.2024 nga Komisioni i ngritur pranë Këshillit të Qarkut Vlorë me Urdhër të Brendshëm Nr.07, datë 04.01.2023 (Nr. 21 prot, datë 04.01.2023) “Për ngritjen e komisionit të vlerësimit të gjendjes në banesat e dëmtuara nga fatkeqësi natyrore dhe fatkeqësi të tjera të shkaktuara nga veprimtaria njerëzore” për vitin 2023, i përbërë nga :

Muhedin Bego, Blerina Lula dhe Alma Myrtaj pasi mori në shqyrtim dokumentacionin e dërguar nga ana e Bashkisë Vlorë protokolluar pranë Këshillit të Qarkut Vlorë Nr. 2929 Prot, datë 22.12.2023, verifikoi se dokumentacioni i dërguar i përkiste objektit të dëmtuar të Z. Imer Metaj, banues në lagjen “Hajro Çakëri”, Rajoni Nr. 1, bashkia Vlorë, në konstatimin e të cilit së bashku me komisionin e konstatimit të bashkisë Vlorë ishte prezent edhe komisioni i vlerësimit të Këshillit të Qarkut Vlorë. Nga situata në shëpinë e të dëmtuarit nga zjarri i rënë në objektin afër këtij objekti janë dëmtuar dritarja, grila, kondicioneri si dhe vërehet prani tymi në mabientet e brendshme. Gjithashtu është dëmtuar edhe suvatimi i murit të jashtëm.

Bashkangjitur proces verbalit preventivi dhe CD me foto të objektit të dëmtuar.

**KOMISIONI**

**Muhedin Bego**

**Blerina Lula**

**Alma Myrtaj**



REPUBLIKA E SHQIPËRISË  
KËSHILLI I QARKUT VLORË  
PREVENTIV

Shtëpi e dëmtuar e Z. Imer Metaj

Nr.	Nr. An.	Përshkrimi I punimeve	Njësia	Sasi	Çmimi	Vlefte
<b>A</b>						
<b>PUNIME NDERTIMI</b>						
<b>1 Punime suvatimi</b>						
1	404/2	Lyerje me boje plastiko me baze akrilik (l jashtem)	m <sup>2</sup>	18.20	183	3,331
2	334	Suvatim l jashtem l zakonshem mur tulle	m <sup>2</sup>	18.20	920	16,744
					<b>shuma 1</b>	<b>20,075</b>
<b>2 Punime dyer dritare</b>						
1	An. 1.3/dopio xham	F.V Dritare d/alumini rreshqitese spesor	m <sup>2</sup>	2.24	8,989	20,135
2	An. F.V Grila duralumini me role per dritare		m <sup>2</sup>	2.24	10,473	23,460
					<b>shuma 2</b>	<b>43,595</b>
					<b>Shuma A</b>	<b>63,669</b>
<b>B</b>						
<b>MOBILJE DHE PAJISJE ELEKTROSHTEPIAKE</b>						
1 Kondicioner			cope	1	57,445	57,445
					<b>Shuma B</b>	<b>57,445</b>
					<b>Shuma A + B</b>	<b>121,114</b>

Çmimet për hartimin e këtij preventivi janë marrë nga manuali i Entit të Banesave për vitin 2016 (protokolluar në K.Q. Vlorë Nr. 1159/3, datë 31.05.2017 dhe rikonfirmuar Nr. 21/1, datë 14.01.2022) e në vazhdim për punimet e ndërtimit dhe nga Drejtoria Rajonale e Tatimeve Vlorë për vitin 2016 (protokolluar në K.Q. Vlorë Nr. 1035/1, date 27.04.2016 nga D.R.T Vlorë dhe shkresë nr. 353/4 prot datë 04.11.2019 si dhe shkresë Nr.20/1 prot, datë 07.03.2022 të Sektorit të Monitorimit Territorial/Drejtoria e Përgjithëshme e Tatimeve )

KOMISIONI

Spec. Shërbime. Muhedin BEGO

Ing. Blerina LULA

Juriste. Alma Myrtaj



**REPUBLIKA E SHQIPËRISË  
KËSHILLI I QARKUT VLORË  
KOMISIONI I VLERËSIMIT TË DËMEVE NË FATKEQËSITË NATYRORE**

**PROCES – VERBAL VERIFIKIMI**

I mbajtur sot më datë 03.01.2024 nga Komisioni i ngritur pranë Këshillit të Qarkut Vlorë me Urdhër të Brendshëm Nr.07, datë 04.01.2023 (Nr. 21 prot, datë 04.01.2023) “Për ngritjen e komisionit të vlerësimit të gjendjes në banesat e dëmtuara nga fatkeqësi natyrore dhe fatkeqësi të tjera të shkaktuara nga veprimtaria njerëzore” për vitin 2023, i përbërë nga :

Muhedin Bego, Blerina Lula dhe Alma Myrtaj pasi mori në shqyrtim dokumentacionin e dërguar nga ana e Bashkisë Vlorë protokolluar pranë Këshillit të Qarkut Vlorë Nr. 2937 Prot, datë 26.12.2023, verifikoi se dokumentacioni i dërguar i përkiste objektit të djegur të Z. Aleksandër Kamberaj, banues në lagjen “Babicë Kodër”, Njësia administrative Kodër, bashkia Vlorë, në konstatimin e të cilit së bashku me komisionin e konstatimit të bashkisë Vlorë ishte prezent edhe komisioni i vlerësimit të Këshillit të Qarkut Vlorë. Nga situata në shëpinë e të dëmtuarit, banesa është një objekt 1 (një) katësh me çati. Si pasojë e zjarrit është dëmtuar plotësisht banesa. Janë dëmtuar tavani, çatia dhe të gjitha orenditë. Nga verifikimi në vend janë dëmtuar plotësisht, 3 (tre) dyer të brendshme, 3 (tre) dritare, 1 (një) dollap rrobash, 1 (një) krevat dopjo, 2 (dy) divan dhe 1 (një) tavolinë buke.

Bashkangjitur proces verbalit preventivi dhe CD me foto të objektit të dëmtuar.

**KOMISIONI**

**Muhedin Bego**

**Blerina Lula**

**Alma Myrtaj**



REPUBLIKA E SHQIPËRISË  
KËSHILLI I QARKUT VLORË  
PREVENTIV

Shtëpi e dëmtuar e Z. Aleksander Kamberaj

Nr.	Nr. An.	Përshkrimi i punimeve	Njësia	Sasi	Çmimi	Vlefte
<b>A</b>						
<b>PUNIME NDERTIMI</b>						
1	1	<b>Punime dheu</b>				
		Transport dheu me auto 5 km	m <sup>3</sup>	30	303	9,090
					<b>shuma 1</b>	<b>9,090</b>
		<b>2 Punime te tjera</b>				
1	An.	Tavan me veshje druri	m <sup>2</sup>	55.25	2,583	142,711
		Shtrese pllaka qeramike me kolle + llac cemento				
2	265	1:2	m <sup>2</sup>	55.25	1,722	95,141
3	324	Plintuesa qeramike	m <sup>2</sup>	2.8	1,722	4,822
4	226	Cati me tjegulla vendi, K.D, h.d-6m, vendi	m <sup>2</sup>	63.54	3,720	236,369
					<b>shuma 2</b>	<b>479,042</b>
		<b>3 Punime suvatimi</b>				
1	404/1	Lyerje me hidromat/boje plastike	m <sup>2</sup>	147	145	21,315
2	310	Suvatim I brendshem mur tulle llac I perzier	m <sup>2</sup>	147	618	90,846
					<b>shuma 3</b>	<b>112,161</b>
		<b>4 Punime dyer dritare</b>				
		F.V Dritare d/alumini rreshqitese spesor				
1	An.	1.3/dopio xham	m <sup>2</sup>	6.72	8,989	60,406
		Dyer te brendshme tamburato te thjeshta/me				
2	An.	dekor	m <sup>2</sup>	5.67	9,725	55,141
					<b>shuma 4</b>	<b>115,547</b>
		<b>5 Punime elektrike</b>				
1	480	F.V tuba plastmasi ø 11-13 mm	ml	100	90	9,000
2	480/1	F.V tuba plastmasi ø 18-21 mm	ml	100	94	9,400
3	481/1	F.V percjellesa PV - 500 1.5 mm <sup>2</sup>	ml	100	32	3,200
4	481/2	F.V percjellesa PV - 500 2.5 mm <sup>2</sup>	ml	100	39	3,900
5	483	F.V priza brenda murit 10A	cope	5	465	2,325
6	485	F.V priza me nulifikim	cope	5	465	2,325
7	483	F.V celesa elektrik te zakonshem brenda murit	cope	4	409	1,636
8	487	Kuti plastike celesa dhe priza	cope	16	100	1,600
9	An.	Kuti shperndarese plastike PT6	cope	4	383	1,532
		Kuader brenda ap. me 5 aut. + 1 celes				
10	An.	elektromanjetik (salvavita)	cope	1	6425	6,425
11	486	F.V. portollampe elektrike	cope	3	217	651
12	An.	Priza televizori	cope	2	632	1,264
					<b>shuma 5</b>	<b>43,258</b>
					<b>Shuma A</b>	<b>759,097</b>

<b>MOBIJE DHE PAJSJE ELEKTROSHTEPIAKE</b>						
1	Dollap rrobash	cope	1	40,000	40,000	
2	Krevat dopjo	cope	1	38,600	38,600	
3	Divan	cope	2	12,300	24,600	
4	Tavoline buke	cope	1	18,717	18,717	
				<b>Shuma B</b>	<b>121,917</b>	
				<b>Shuma A + B</b>	<b>881,014</b>	

Çmimet për hartimin e këtij preventivi janë marrë nga manuali i Entit të Banesave për vitin 2016 (protokolluar në K.Q. Vlorë Nr. 1159/3, datë 31.05.2017 dhe rikonfirmuar Nr. 21/1, datë 14.01.2022) e në vazhdim për punimet e ndërtimit dhe nga Drejtoria Rajonale e Tatimeve Vlorë për vitin 2016 (protokolluar në K.Q. Vlorë Nr. 1035/1, date 27.04.2016 nga D.R.T Vlorë dhe shkresë nr. 353/4 prot datë 04.11.2019 si dhe shkresë Nr.20/1 prot, datë 07.03.2022 të Sektorit të Monitorimit Territorial/Drejtoria e Përgjithëshme e Tatimeve )

**KOMISIONI**

**Spec. Shërbime. Muhedin BEGO**



**Ing. Blerina LULA**



**Juriste. Alma Myrtaj**

